
KWZ 87
DrainFree

Instruzioni per la sicurezza dei lavoratori / Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto



Proprietà
Polvere pronta all'uso per sturare e pulire i tubi di scarico e i sifoni nei bagni e nelle cucine.




Uso
Versare 5 cucchiai colmi di polvere (10 cucchiai per scarichi WC) nello scarico bloccato, aggiungere 1/4 di litro di acqua calda (1/2 litro per scarichi WC) e lasciare agire per circa 15 minuti. Sciacquare accuratamente con acqua fredda.





pH:



Instruzioni per la sicurezza dei lavoratori

Uso della sostanza/della miscela: Detergente per sifone / Categoria di utilizzatori: utilizzatori professionali.
Componenti: Idrossido di sodio; soda caustica, N. CAS 1310-73-2, N. CE 215-185-5 / Alluminio granuli, N. CAS 7429-90-5, N. CE 231-072-3

Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambiente



Pericolo
H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Misure di protezione e istruzioni





P231+P232: Manipolare e conservare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità. P264: Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi, Proteggere gli occhi e il viso. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Protezione respiratoria: In caso di buona ventilazione, normalmente non e' richiesto alcun sistema protettivo personale di respirazione. Un respiratore è indispensabile in caso di esposizione alla polvere. Dispositivo di filtraggio con P2 [EN 143] filtro.
Protezione delle mani: Guanti di protezione secondo la norma EN 374. Guanti in latex. Tempo di penetrazione: > 8 h.
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166. Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura.
Protezione della pelle e del corpo: Vestiario con maniche lunghe. Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Comportamento in caso di emergenza

Precauzioni individuali: Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non inalare polvere.
Mezzi di estinzione appropriati: Anidride carbonica (CO2). Schiuma.
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza: Acqua.
Metodi specifici: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Pronnto Soccorso

Inalazione: Portare all'aria aperta. In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavare subito abbondantemente con acqua. Togliere gli indumenti contaminati e le scarpe. Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga.
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'occulista.
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche.
Numero telefonico di emergenza: Tox Info Suisse : [24h/7d]
Tel. 145 / info@toxinfo.ch

Adeguatamente smaltimento

Non gettare residui del prodotto nei rifiuti urbani. Dovrebbero essere consegnati nella confezione originale alle autorità ufficiali per lo smaltimento dei rifiuti. Chiamare il fabbricante. Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti: No. (codice) del rifiuto smaltito 20 01 29. Smaltire residuo di materiale come rifiuto pericoloso.