

KWZ 75

EpoxyStrip

Instruzioni per la sicurezza dei lavoratori / Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto




Proprietà

Detergente speciale acido per rimuovere i residui di resina epossidica. Su rivestimenti in piastrelle. Test su una piccola area prima dell'applicazione. Utilizzare solo da personale addestrato.




Uso

Applicare il prodotto e lasciare agire per circa 1-2 ore. Trattare con tampone manualmente o meccanicamente. Lavare via con molta acqua. Neutralizzare con un prodotto alcalino e risciacquare di nuovo.



pH:



Informazioni aggiuntive per l'applicazione del prodotto \n Applicare il prodotto con ESM (macchina a disco singolo) e tampone o pennello. Poi risciacquare con molta acqua. Applicare il prodotto e lasciare in posa per almeno 30 minuti, massimo 8 ore. Il prodotto dissolve i giunti in resina epossidica e deve essere neutralizzato con un prodotto alcalino dopo l'uso.

Shop



Data dell'edizione: 13.12.2021



KWZ Industrie AG, Ringstrasse 15, CH-8600 Dübendorf, +41 44 404 22 88, www.kwzag.ch

Safety



1 / 2

KWZ 75

EpoxyStrip

Instruzioni per la sicurezza dei lavoratori

Uso della sostanza/della miscela: Detergente / Categoria di utilizzatori: utilizzatori professionali.

Componenti: 1-Ethyl-2-pyrrolidone, N. CAS 2687-91-4, N. CE 220-250-6 / Formic acid, N. CAS 64-18-6, N. CE 200-579-1

Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambiente



Pericolo

H315: Provoca irritazione cutanea.

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H360D: Può nuocere al feto.

Misure di protezione e istruzioni



P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P264: Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi, Proteggere gli occhi e il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Protezione respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente, indossare una attrezzatura respiratoria adatta. Apparatto respiratorio con filtro antipolvere/particole integrato (EN 14387).

Protezione delle mani: Guanti di protezione secondo la norma EN 374. Guanti in Butyl. Tempo di penetrazione: > 8 h.

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166. Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura.

Protezione della pelle e del corpo: Vestiario con maniche lunghe. Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Comportamento in caso di emergenza

Precauzioni individuali: Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare i vapori e le polveri.

Mezzi di estinzione appropriati: Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza: Getto d'acqua abbondante.

Metodi specifici: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.

Pronoto Soccorso

Inalazione: Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale dei vapori o della decomposizione dei prodotti. Chiamare immediatamente un medico o il Centro Antiveneni.

Contatto con la pelle: Lavare subito con sapone ed acqua abbondante. Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga.

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'occulista.

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se possibile trattenere il vomito. Chiamare immediatamente un medico.

Numero telefonico di emergenza: Tox Info Suisse : [24h/7d]

Tel. 145 / info@toxinfo.ch

Adeguatamente smaltimento

Non disporre gli scarichi nella fognatura. Non eliminare insieme ai rifiuti urbani. Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti: No. (codice) del rifiuto smaltito 14 06 03. Smaltire residuo di materiale come rifiuto pericoloso.

Shop



Data dell'edizione: 13.12.2021



KWZ Industrie AG, Ringstrasse 15, CH-8600 Dübendorf, +41 44 404 22 88, www.kwzag.ch

Safety



2 / 2